



**Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury  
w Oleśnicy**

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56  
tel./fax (071) 314-01-72 [www.pceik.pl](http://www.pceik.pl)  
e-mail: [sekretariat@pceik.pl](mailto:sekretariat@pceik.pl)



PCEiK.SK.404.115.2020

Oleśnica, dnia 08.06.2020 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT DACHU BUDYNKU POWIATOWEGO  
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY**

**1. Zamawiający:** Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56, telefon: 71 314 01 72; e-mail: [sekretariat@pceik.pl](mailto:sekretariat@pceik.pl), [www.pceik.pl](http://www.pceik.pl)

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

**Wykonanie remontu dachu na budynku PCEiK zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Remont dachu polegać będzie na naprawie, uzupełnieniach i odczyszczeniu poszczególnych elementów, malowanie z czyszczeniem okien dachowych oraz wymianie rynien znajdujących się na dachu.**

**Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia programu prac, który powinien zostać sporządzony z uwzględnieniem poniższych uwag:**

*- uzupełnień należy dokonać za pomocą materiałów analogicznych, jak istniejące, tak aby utrzymać estetyczną jednolitość dachu; należy także zachować istniejący deseń wyznaczony przez krawędzie blaszanych elementów;*

*-do usunięcia rdzy zastosować preparat, który nie będzie powodował uszkodzenia powierzchni istniejącego pokrycia;*

*-- należy pozostawić naturalny kolor blachy, choć dopuszcza się miejscowe ujednolicenie kolorystyczne w przypadku braku możliwości doczyszczenia fragmentów zabrudzonych lub zardzewiałych powierzchni; w takim przypadku należy zastosować farbę o właściwościach „metalicznych”, o odcieniu maksymalnie zbliżonym do obecnego koloru blachy;*

*- całą stolarkę w obrębie dachu pomalować w jednolitym kolorze (odcień bordowy);*

*-wymiana rynien na nowe, wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym; w przypadku stwierdzenia w trakcie demontażu obecnych rynien oryginalnych ozdobnych elementów (np. profilowane obejmy, bądź dekoracyjne zwieńczenia), należy je zachować, odczyścić i wtórnie zamontować w nowych rynnach;*

*Program prac powinien określać rozwiązania materiałowe i technologiczne.*